

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （叶绿素测量仪/SPAD-502Plus），生产厂为（山东来因光电科技有限公司），厂址为（山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路6号山东大陆产业园内东车间三层）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. （电导率仪/DDS-307A），生产厂为（上海仪电科学仪器股份有限公司），厂址为（上海市嘉定区安亭镇园大路5号2幢1层）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. （电子天平/LC-YH-10001F），生产厂为（上海为辰邦西仪器科技有限公司），厂址为（上海市松江区三浜路469号9幢2层）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. （植物根系分析仪/IN-GX01），生产厂为（山东来因光电科技有限公司），厂址为（山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路6号山东大陆产业园内东车间三层）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. （恒温水浴锅/WB12），生产厂为（苏州环美生物医疗科技有限公司），厂址为（苏州市张家港市乐余镇乐坤路8号（乐余科技创业园））。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. （漩涡振荡器/VM02），生产厂为（苏州环美生物医疗科技有限公司），厂址为（苏州市张家港市乐余镇乐坤路8号（乐余科技创业园））。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. （恒温鼓风干燥箱/GZX-9420MBE），生产厂为（上海博迅医疗生物仪器股份有限公司），厂址为（上海市松江区泖港镇中强路599号）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8. (台式离心机/H3-18K)，生产厂为(湖南可成仪器设备有限公司)，厂址为(长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园C2栋6层602号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

9. (恒温恒湿培养箱/XU-HWS-50B)，生产厂为(上海析牛莱伯仪器有限公司)，厂址为(上海市宝山区地杰路58号1幢1层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

10. (5L 真空均质乳化机组/PMK-A5L)，生产厂为(广州博美克机械设备有限公司)，厂址为(广州市花都区新雅街镜湖大道35号洪鑫工业园2栋1楼B区)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

11. (高精度旋转粘度仪/SNB-2)，生产厂为(上海精天电子仪器有限公司)，厂址为(上海市徐汇区钦州北路1198号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

12. (制冰机/IMS-50)，生产厂为(常熟市雪科电器有限公司)，厂址为(常熟市虞山镇义虞路3号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

13. (离心机/GTR216C)，生产厂为(湖南可成仪器设备有限公司)，厂址为(长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园C2栋6层602号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

14. (台式恒温摇床/BSD-TX370)，生产厂为(上海博迅医疗生物仪器股份有限公司)，厂址为(上海市松江区泖港镇中强路599号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

15. (高压灭菌锅/LES-M80)，生产厂为(山东新华医疗器械股份有限公司)，厂址为(山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

16. (鼓风干燥箱/DHG-9246A)，生产厂为(上海精宏实验设备有限公司)，厂址为(上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

17. (冷冻干燥器/LC-10N-60A)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

18. (安全柜/LC-BSC-1000IIA2)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

19. (数显折光仪/LC-DR-53B)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

20. (数显盐度计/DSM-10)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

21. (分析天平/FA2204)，生产厂为(常州市幸运电子设备有限公司)，厂址为(常州市武进区牛塘镇高家路33号17幢(绿建区))。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

22. (电子天平/LC-YH-10001F)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

23. (电动搅拌器/LC-ES-200)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

24. (集热式磁力搅拌器/LC-DF-101T-5)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

25. (酸度计/LC-PHS-3L)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

26. (琼脂糖水平电泳仪/DYCP-31CN)，生产厂为(北京六一生物科技有限公司)，厂址为(北京市房山区阎富路69号院25号楼1至4层101, 1至4层102)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

27. (凝胶成像分析系统/WD-9413C)，生产厂为(北京六一生物科技有限公司)，厂址为(北京市房山区阎富路69号院25号楼1至4层101, 1至4层102)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

28. (高压灭菌锅/LES-M80)，生产厂为(山东新华医疗器械股份有限公司)，厂址为(山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

29. (超净工作台/SW-CJ-2D)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

30. (超声波清洗机/LC-MUC-100)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

31. (电子天平/LC-YH-10001F)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

32. (普通冰箱/BCD-253WDPDU1)，生产厂为(海尔智家股份有限公司)，厂址为(青岛市崂山区海尔工业园)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

33. (磁力搅拌器/LCA-MSA-HD)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

34. (涡旋震荡器/LC-Vortex MS)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

35. (掌上离心机/LC-mini-8K)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

36. (恒温金属浴/DKT200-1)，生产厂为(杭州米欧仪器有限公司)，厂址为(浙江省杭州市余杭区仁和街道奉欣路83号仁和里·杭实智造中心2幢801室、902室)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

37. (微波炉/M1-L213B)，生产厂为(美的集团股份有限公司)，厂址为(佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

38. (制冰机/IMS-50)，生产厂为(常熟市雪科电器有限公司)，厂址为(常熟市虞山镇义虞路3号)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

39. (▲蛋白纯化系统/SDL030)，生产厂为(苏州赛谱仪器有限公司)，厂址为(苏州工业园区唯新路83号)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

40. (全温摇床/ZQZY-78A)，生产厂为(上海知楚仪器有限公司)，厂址为(上海市松江区车墩镇车新公路158号37幢5层)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

41. (旋转蒸发仪/YRE-2000B)，生产厂为(上海亚荣生化仪器厂)，厂址为(上海市闵行区颛兴东路1277弄82号1-3楼)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

42. (生化培养箱/LC-SPX-150BE)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。

43. (▲高效液相色谱仪/Primaide PLUS)，生产厂为(日立仪器(大连)有限公司)，厂址为(辽宁省大连市甘井子区辛寨子东街15号)。\_/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ \_/。\_/的\_/在中国境内生产。\_/的\_/在中国境内完成。



44. (超净工作台/SW-CJ-2D)，生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司)，厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

45. (多功能快速转膜仪/M-Blot T1000)，生产厂为(南京中科通仪科技有限公司)，厂址为(南京经济技术开发区恒园路龙港科技园A1楼201室)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

46. (组合式全温培养振荡器(摇床)/HNYC-206T)，生产厂为(天津欧诺仪器股份有限公司)，厂址为(天津市河东区大直沽中路108号1502)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

47. (万分之一天平/FA2204N Pro)，生产厂为(常州市幸运电子设备有限公司)，厂址为(常州市武进区牛塘镇高家路33号17幢(绿建区))。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

48. (旋转蒸发仪/HR-21M)，生产厂为(上海沪析实业有限公司)，厂址为(上海市嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄22号楼4层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

49. (鼓风干燥箱/DHG-9246A)，生产厂为(上海精宏实验设备有限公司)，厂址为(上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

50. (恒温摇床/FS-70B)，生产厂为(菲斯福仪器(河北)有限公司)，厂址为(河北省沧州市黄骅市城东开发区26号路菲斯福科技园)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

51. (真空冷冻干燥机/LGJ-12)，生产厂为(北京松源华兴科技发展有限公司)，厂址为(北京市海淀区永定路88号长银大厦7C06)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

52. (高速冷冻离心机/GTR318A)，生产厂为(湖南可成仪器设备有限公司)，厂址为(长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园C2栋6

层602号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

53. (数字型实验室注射泵/LSP12-2B), 生产厂为(保定兰格恒流泵有限公司), 厂址为(河北省保定市北二环5699号大学科技园6号楼B座3层)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

54. (旋转蒸发仪/HR-22M), 生产厂为(上海沪析实业有限公司), 厂址为(上海市嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄22号楼4层)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

55. (万分之一天平/FA2204N Pro), 生产厂为(常州市幸运电子设备有限公司), 厂址为(常州市武进区牛塘镇高家路33号17幢(绿建区))。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

56. (▲PCR 仪(双槽位)/TC-E-48D), 生产厂为(杭州博日科技股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市高新技术产业开发区滨安路1192号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

57. (冰箱/BCD-550WGHTDC9GYU1), 生产厂为(合肥美的电冰箱有限公司), 厂址为(安徽省合肥经济技术开发区锦绣大道176号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

58. (超声波清洗机/LC-MUC-100), 生产厂为(上海力辰邦西仪器科技有限公司), 厂址为(上海市松江区三浜路469号9幢2层)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

59. (鼓风干燥箱/DHG-9246A), 生产厂为(上海精宏实验设备有限公司), 厂址为(上海市青浦区华新镇纪鹤公路1301号3幢1层)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

60. (基因扩增仪/TC-96/G/H(b)B), 生产厂为(杭州博日科技股份有限公司), 厂址为(浙江省杭州市高新技术产业开发区滨安路1192号)。 / / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  / /。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

61. (超纯水仪/HK-UP-20)，生产厂为(合肥宏科仪器有限公司)，厂址为(合肥市高新区创新大道425号安徽省科技成果转化示范基地C幢102)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

62. (高速台式冷冻离心机/H1-16KR)，生产厂为(湖南可成仪器设备有限公司)，厂址为(长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园C2栋6层602号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

63. (体视显微镜/W2-HD206)，生产厂为(深圳市奥斯微光学仪器有限公司)，厂址为(深圳市宝安区西乡街道固兴社区朱坳智造园 B1 栋 301)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

64. (低温恒温槽/DFY-10/30)，生产厂为(巩义市予华仪器有限责任公司)，厂址为(河南省郑州市巩义市河洛镇英峪村工业区)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

65. (暗箱式三用紫外线分析仪/GL-3120)，生产厂为(海门市其林贝尔仪器制造有限公司)，厂址为(海门市麒麟镇长德村 12 组)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

66. (医用微量注射泵/BeneFusion VP5)，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

67. (电动搅拌器/EOS-60 PLUS)，生产厂为(上海析牛莱伯仪器有限公司)，厂址为(上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

68. (全波长酶标分析仪/FRM-100)，生产厂为(杭州米欧仪器有限公司)，厂址为(浙江省杭州市余杭区仁和街道奉欣路 83 号仁和里·杭实智造中心 2 幢 801 室、902 室)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

69. (低温人工气候箱/DWRG-300D3)，生产厂为(合肥右科仪器设备有限公司)，厂址为(安徽省合肥市经济技术开发区卧云路北、莲花路西 1 号厂房)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

70. (冻干机/EcoMini-85)，生产厂为(南京金实仪器设备有限公司)，厂址为(南京经济技术开发区恒谊路1号第2期1区18号楼5层501室)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

71. (全波长紫外可见分光光度计/TU-1901)，生产厂为(北京普析通用仪器有限责任公司)，厂址为(北京市平谷区平三路3号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

72. (十万分之一天平/FA2285N-SEM)，生产厂为(常州市幸运电子设备有限公司)，厂址为(常州市武进区牛塘镇高家路33号17幢(绿建区))。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

73. (超低温冰柜/DW-80W320)，生产厂为(浙江和利制冷设备有限公司)，厂址为(浙江省金华市兰溪市兰江街道南樵北路3号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

74. (高速台式离心机/H2-16KR)，生产厂为(湖南可成仪器设备有限公司)，厂址为(长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园C2栋6层602号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

75. (超声波清洗器/KQ5200DE)，生产厂为(昆山市超声仪器有限公司)，厂址为(江苏省苏州市昆山市淀山湖镇曙光路198号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

76. (水浴锅/HH-4)，生产厂为(常州金坛精达仪器制造有限公司)，厂址为(常州市金坛区华城路288-1号5幢2号)。/的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/的/在中国境内生产。/的/在中国境内完成。

投标人电子签章：安徽唯品实验设备有限公司

日期：2026年2月28日



**注：**

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 / 的，无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。

5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。