

九、关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策, 不需此件)

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕 34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 无汞血压计, 生产厂为 温州博康医疗科技有限公司, 厂址为浙江省温州市温州海洋经济发展示范区灵昆街道昆北路1099号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. 叩诊锤, 生产厂为 潮州市潮安区立健医疗器械厂, 厂址为潮州市潮安区彩塘镇华美二村仙华路八巷18号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. 笔式手电筒, 生产厂为 宁波宁海沃玛森电器有限公司, 厂址为浙江省宁波市宁海县西店镇樟树村1203号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. 插座, 生产厂为 宁波同事电器有限公司, 厂址为慈溪市掌起镇工业区, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. 无线投屏器, 生产厂为 深圳市绿联科技股份有限公司, 厂址为深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. 巾钳, 生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂, 厂址为广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

7. 医用落地蛇形灯, 生产厂为 河北华恩医疗器械有限公司, 厂址为河北省衡水市冀州区开元路999号北区3-2, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

8. 喉镜 ,生产厂为 江苏百世诺医疗科技有限公司 ,厂址为泰州市中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧G57幢73号四层. , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

9. 轮椅 ,生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 ,厂址为江苏省丹阳市开发区百胜路1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

10. 腋拐 ,生产厂为可孚医疗科技股份有限公司 ,厂址为湖南省长沙市雨花区环保东路一段87号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

11. 脊柱侧弯测量尺,生产厂为 常州泛扬智能科技有限公司 ,厂址为注册地:江苏省常州市武进区湖塘镇长虹村八后组(生产地址:江苏省常州市武进区礼嘉镇政平村委政兴路2号) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

12. 针灸穴位模型 ,生产厂为 广州蓝蝶模型制造有限公司 ,厂址为广州市南沙区黄阁镇华耀街1号415房 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

13. 不锈钢棉花缸 ,生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 ,厂址为广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

14. 毛巾 ,生产厂为 山东金号家纺集团有限公司 ,厂址为山东省聊城市茌平区振兴街道中心街3579号(经营场所:茌平区冯屯镇依诗家大街9号;茌平区振兴街道中心街2752号) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

15. 浴巾 ,生产厂为 山东金号家纺集团有限公司 ,厂址为山东省聊城市茌平区振兴街道中心街3579号(经营场所:茌平区冯屯镇依诗家大街9号;茌平区振兴街道中心街2752号) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

16. 不锈钢治疗碗 ,生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 ,厂址为广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

17. 叩诊锤 ,生产厂为 潮州市潮安区立健医疗器械厂 ,厂址为潮州市潮安区彩塘镇华美二村仙华路八巷18号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

18. 握力计(电子显示) ,生产厂为 广东香山衡器集团股份有限公司,厂址为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

19. 音叉,生产厂为 佛山市博开科技有限公司 ,厂址为佛山市南海区丹灶镇新农新三路谢边开发区西街7号厂房之四 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

20. 颈椎牵引带 ,生产厂为 河北宏昌医疗器械有限公司 ,厂址为河北省衡水市高新区麻森乡肖家屯衡井公路南西侧院内5号厂房, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

21. 多功能插座 ,生产厂为 宁波同事电器有限公司 ,厂址为慈溪市掌起镇工业区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

22. 软硅胶娃娃 , 生产厂为 金华市金东区梦驰玩具厂 ,厂址为浙江省金华市金东区孝顺镇白溪村青凤路14号一楼, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

24. 秒表,生产厂为 临沂雷赢体育用品有限公司 ,厂址为山东省临沂市兰山区汪沟镇东陈埝村与205国道交汇处, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

25. 剪刀,生产厂为 得力集团有限公司 ,厂址为浙江省宁波市宁海县得力工业园, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



26. 康复训练球,生产厂为 梁山贝恩体育用品有限公司,厂址为山东省济宁市梁山县杨营镇和福村张楼小组268号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

27. 握力圈,生产厂为惠州市浩强橡胶制品厂,厂址为惠州市惠阳区秋长街道新塘增坑村民小组鸿泰工业区, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

28. 无线投屏器,生产厂为 深圳市绿联科技股份有限公司,厂址为 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

29. 剪刀,生产厂为得力集团有限公司,厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

30. 鼠标垫,生产厂为得力集团有限公司,厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

31. 卷尺,生产厂为得力集团有限公司,厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

32. 电子血压计(上臂式),生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司,厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

33. 额温枪,生产厂为 可孚医疗科技股份有限公司,厂址为 湖南省长沙市雨花区环保东路一段87号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

34. 血糖仪,生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司,厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



35. 胰岛素笔,生产厂为 甘甘医疗科技江苏有限公司 , 厂址为 泰州医药园区中国医药城第五期标准厂房G130栋1-4层. , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

36. 卵圆钳 ,生产厂为潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 , 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

37. 电子血压计(上臂式) ,生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 , 厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

38. 电子体温计(额温枪) ,生产厂为 可孚医疗科技股份有限公司 , 厂址为 湖南省长沙市雨花区环保东路一段87号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

39. 指夹式血样饱和度检测仪,生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 , 厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

40. 穿戴式胰岛素注射模块 ,生产厂为 上海知能医学模型设备制造有限公司 , 厂址为 上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

41. 静脉注射模块,生产厂为 广州蓝蝶模型制造有限公司 , 厂址为 广州市南沙区黄阁镇华耀街1号415房 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

42. 输液用小垫枕 ,生产厂为 衡水冀华医疗器械有限公司 , 厂址为 衡水市冀州区冀州镇小齐村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

43. 医用护目镜 ,生产厂为 可孚医疗科技股份有限公司 , 厂址为 湖南省长沙市雨花区环保东路一段87号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

44. 软尺 ,生产厂为 得力集团有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

45. 小方巾 ,生产厂为 山东金号家纺集团有限公司 , 厂址为 山东省聊城市茌平区振兴街道中心街3579号(经营场所: 茌平区冯屯镇依诗家大街9号; 茌平区振兴街道中心街2752号) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

46. 小毛巾 ,生产厂为 山东金号家纺集团有限公司 , 厂址为 山东省聊城市茌平区振兴街道中心街3579号(经营场所: 茌平区冯屯镇依诗家大街9号; 茌平区振兴街道中心街2752号) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

47. 婴儿衣服(套) ,生产厂为 浙江宝惠婴儿用品有限公司 , 厂址为 浙江省台州市黄岩区江口街道永丰路8号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

48. 女骨盆(可活动) ,生产厂为 广州蓝蝶模型制造有限公司 , 厂址为 广州市南沙区黄阁镇华耀街1号415房 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

49. 女性骨盆带生殖器模型 ,生产厂为 广州蓝蝶模型制造有限公司 , 厂址为 广州市南沙区黄阁镇华耀街1号415房 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

50. 麻醉喉镜(儿童) ,生产厂为 江苏百世诺医疗科技有限公司 , 厂址为 泰州市中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧G57幢73号四层. , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

51. 胎盘+脐带+胎膜,生产厂为 上海康昊模型制造有限公司 , 厂址为 上海市松江区玉树路1569号11幢2层B02-359 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

52. 会阴侧切缝合模型（左侧切开），生产厂为 上海康昊模型制造有限公司，厂址为 上海市松江区玉树路1569号11幢2层B02-359，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

53. 多普勒胎心仪,生产厂为 深圳卫康明科技有限公司，厂址为 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹竹头工业区康正路1号厂房三楼B区，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

55. 电插板，生产厂为 宁波同事电器有限公司，厂址为 慈溪市掌起镇工业区，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

56. 软硅胶舌肌训练器，生产厂为 济南威阳医疗器械科技有限公司，厂址为 济南市槐荫区吴家堡镇范家庄，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

57. 三角枕，生产厂为 苏州真情堂医疗科技有限公司，厂址为 苏州高新区青莲路33号2号厂房，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

58. 专用筷子水杯辅助餐具四件套,生产厂为 佛山银享乐健康养老产业有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区环镇东路4号顺智科创园5栋602室之二，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

59. 助行架，生产厂为 河北华恩医疗器械有限公司，厂址为 河北省衡水市冀州区开元路999号北区3-2，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

60. 插座，生产厂为 宁波同事电器有限公司，厂址为 慈溪市掌起镇工业区，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

61. 剪刀，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

62. A4板夹，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

63. A5板夹，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

64. 压舌板，生产厂为 潮州市潮安区庵埠镇博澜五金器械厂，厂址为 潮州市潮安区庵埠镇郭陇一村新兴西路和珍后， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

65. 软卷尺，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

66. 八合一蒙氏早教聪明板，生产厂为 浙江木丸子玩具有限公司，厂址为 浙江省丽水市云和县凤凰山街道新华街279号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

67. 水温计，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

68. 弯盘，生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂，厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

69. 隔尿垫，生产厂为 洁丽雅家居股份有限公司，厂址为 新疆阿拉尔市1号工业园区环城西路西侧， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

70. 婴儿上衣 , 生产厂为 童泰婴幼儿服饰有限公司 , 厂址为 宁晋县凤凰镇王家场村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

71. 插线板 , 生产厂为 宁波同事电器有限公司 , 厂址为 慈溪市掌起镇工业区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

72. 剪刀 , 生产厂为 得力集团有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

73. 不锈钢治疗盘 , 生产厂为 潮州市潮安区彩塘杭宇医疗设备器械厂 , 厂址为 潮州市潮安区彩塘镇金三新文东区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

74. 治疗车 , 生产厂为潮州市潮安区观澜医疗器械厂 , 厂址为 潮州市潮安区彩塘镇东寨村东寨中心大道北五横6号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

75. 洗涤瓶 , 生产厂为海克拉斯实验器材(南通)有限公司 , 厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

76. 改良牛鲍氏计数板 , 生产厂为 上海求精生化试剂仪器有限公司 , 厂址为 上海市松江区叶榭镇竹亭路455弄4号楼4层 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

77. 号脉枕 , 生产厂为衡水冀华医疗器械有限公司 , 厂址为 衡水市冀州区冀州镇小齐村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

78. 方形搪瓷托盘 , 生产厂为 临沂市兰山区庆华杯业厂 , 厂址为 山东省临沂市兰山区经济开发区马埠岭村西四路与南四街交汇处 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



79. 玻璃移液管，生产厂为 扬州市葵花玻璃仪器厂，厂址为 扬州市江都区麾村镇红旗村元西组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

80. 玻璃移液管，生产厂为 扬州市葵花玻璃仪器厂，厂址为 扬州市江都区麾村镇红旗村元西组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

81. 玻璃移液管，生产厂为 扬州市葵花玻璃仪器厂，厂址为 扬州市江都区麾村镇红旗村元西组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

82. 不锈钢试管架，生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司，厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷 16号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

83. 魏氏法血沉架，生产厂为 姜堰区科华医疗器械厂，厂址为 沈高镇超幸村， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

84. 血沉管，生产厂为 泰兴市求精科技有限公司，厂址为 泰兴市古溪镇古溪社区古溪4、10、11组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



85. 玻璃量筒，生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司，厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

86. 玻璃量筒，生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司，厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

87. 比重计，生产厂为 衡水市博衡仪器仪表有限公司，厂址为 河北省衡水市武强县豆村乡西张庄村， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

88. 染色缸 ,生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 , 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

89. 塑料筐 ,生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 , 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

90. 标本盒 , 生产厂为 新乡市红树林教学仪器有限公司 , 厂址为 牧野区建设中路350号(原茹岗大队楼二楼西) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

91. 标本盒 ,生产厂为 新乡市红树林教学仪器有限公司 , 厂址为 牧野区建设中路350号(原茹岗大队楼二楼西) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

92. 不锈钢染色架 ,生产厂为 海克拉斯实验器材(南通)有限公司, 厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

93. 单道可调移液枪,生产厂为 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司, 厂址为 北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

94. 单道可调移液枪,生产厂为 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司, 厂址为 北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

95. 单道可调移液枪,生产厂为 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司, 厂址为 北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

96. 移液器枪头盒 , 生产厂为 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司, 厂址为 北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



97. 移液器枪头盒 , 生产厂为 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司, 厂址为 北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

98. 可调定量加液器, 生产厂为 常州市龙昌仪器有限公司 , 厂址为 常州市金坛区金城镇南瑶村5号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

99. 正常骨髓片, 生产厂为 沅江市卫教试验用品有限公司 , 厂址为 湖南省益阳市沅江市琼湖街道工业园区标准化厂房27栋6楼, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

100. 曼氏迭宫绦虫 , 生产厂为 沅江市卫教试验用品有限公司 , 厂址为 湖南省益阳市沅江市琼湖街道工业园区标准化厂房27栋6楼 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

101. 粪类圆线虫, 生产厂为 沅江市卫教试验用品有限公司 , 厂址为 湖南省益阳市沅江市琼湖街道工业园区标准化厂房27栋6楼 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

102. 鞋套 , 生产厂为 安徽奥纶静电鞋业科技有限公司, 厂址为 安徽省六安市裕安区分路口镇枣树村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

103. 医学不锈钢外壳手术剪子 , 生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 , 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

104. 聚乙烯试剂瓶 , 生产厂为 海克拉斯实验器材(南通)有限公司 , 厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

105. pH电极, 生产厂为 雷磁(上海)科技有限公司 , 厂址为 嘉定区安亭镇园大路5号2幢2楼 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

106. ▲三角烧瓶,生产厂为 江苏汇达医疗器械有限公司 , 厂址为 盐城市亭湖区盐东镇东南工业园区西区(庆丰村境内) , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

107. 三角烧瓶 ,生产厂为 四川蜀玻(集团)有限责任公司 , 厂址为 崇州市崇阳街道蜀州南路125号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

108. 塑料量杯 ,生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司 , 厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷 16号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

109. 眼科镊子 ,生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 , 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

110. 移液枪枪头盒 , 生产厂为 南通市海锐实验器材有限公司 , 厂址为 南通市海门区滨江街道大兴村二十九组58号内1号房, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

111. 移液枪枪头盒 , 生产厂为 南通市海锐实验器材有限公司 , 厂址为 南通市海门区滨江街道大兴村二十九组58号内1号房, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

112. 移液枪L架 , 生产厂为 海克拉斯实验器材(南通)有限公司, 厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

113. 不锈钢酒精灯 ,生产厂为 黄骅市瑞迪仪器厂 , 厂址为 河北省沧州市黄骅市齐家务镇小王庄村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

114. 医疗垃圾桶, 生产厂为 台州市黄岩冠宏塑钢制品厂 , 厂址为 浙江省台州市黄岩区澄江街道工业园区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

115. 可调式定量加液器，生产厂为 常州市龙昌仪器有限公司，厂址为 常州市金坛区金城镇南瑶村5号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

116. 利器盒，生产厂为 台州市黄岩冠宏塑钢制品厂，厂址为 浙江省台州市黄岩区澄江街道工业园区， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

117. 剪刀，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

118. 可调式定量加液器，生产厂为 常州市龙昌仪器有限公司，厂址为 常州市金坛区金城镇南瑶村5号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

119. 电子天平，生产厂为 力辰科学仪器（浙江）有限公司，厂址为 浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1423号联合厂房二楼201室， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

120. 比色皿，生产厂为 宜兴市晶科光学仪器有限公司，厂址为 宜兴市和桥镇鹅州南路345号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

121. 梯形移液管架，生产厂为 海克拉斯实验器材（南通）有限公司，厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

122. 离心管架，生产厂为 海克拉斯实验器材（南通）有限公司，厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

123. 翻转拍+视力卡，生产厂为 江苏清风眼镜科技有限公司，厂址为 丹阳市开发区荆林中巷， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

124. 翻转拍+视力卡，生产厂为 江苏清风眼镜科技有限公司，厂址为 丹阳市开发区荆林中巷，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

125. 翻转拍+视力卡，生产厂为 江苏清风眼镜科技有限公司，厂址为 丹阳市开发区荆林中巷，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

126. 大小字母表，生产厂为 天津欧普特科技发展有限公司，厂址为 天津市华苑产业区物华道8号A402、406，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

127. 集合卡，生产厂为 天津欧普特科技发展有限公司，厂址为 天津市华苑产业区物华道8号A402、406，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

128. 偏心环卡，生产厂为 天津欧普特科技发展有限公司，厂址为 天津市华苑产业区物华道8号A402、406，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

129. 脱抑制卡，生产厂为 天津欧普特科技发展有限公司，厂址为 天津市华苑产业区物华道8号A402、406，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

131. 便携式隐斜检测仪，生产厂为 丹阳市兴达光学器件有限公司，厂址为 丹阳市云阳镇三城巷193号，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

132. worth四点灯，生产厂为 浙江维真医疗科技有限公司，厂址为 浙江省台州市路桥区横街镇山后潘村镇前路124号，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

133. 主导眼测试辅助板（多功能），生产厂为 天津欧普特科技发展有限公司，厂址为 天津市华苑产业区物华道8号A402、406，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。



134. MEM检查卡（动态检影配件），生产厂为 天津欧普特科技发展有限公司 ， 厂址为 天津市华苑产业区物华道8号A402、406 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

135. 直尺 ， 生产厂为得力集团有限公司 ， 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

136. 剪刀 ， 生产厂为得力集团有限公司 ， 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

137. 学生用方凳，生产厂为 长沙市一颗树智造家居有限公司 ， 厂址为 湖南省长沙市浏阳市淳口镇杨柳村集体组厉氏物业102号厂房 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

138. 透明加厚收纳箱（有盖），生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 ， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

139. 尿液分析仪，生产厂为桂林优利特电子集团有限公司 ， 厂址为 桂林高新区信息产业园D—02号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

140. 透明加厚收纳箱（有盖） ， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 ， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

141. 抽屉式零件柜 ， 生产厂为 东莞市征东仓储设备有限公司 ， 厂址为 东莞市大朗镇犀牛陂村美景西路1499号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

142. 独立开关排插 ， 生产厂为 宁波同事电器有限公司 ， 厂址为 慈溪市掌起镇工业区 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



143. PDKA高碳钢锯条 ， 生产厂为 山东梁山巨龙锯业有限公司 ， 厂址为 梁山县水泊北路133号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

144. 玻璃平皿 ， 生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 ， 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

145. 玻璃三角瓶， 生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 ， 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

146. 试管 ， 生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司 ， 厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷16号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

147. 大号硅胶试管塞（可灭菌）， 生产厂为 海宁兴瑞橡塑有限公司 ， 厂址为 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经编十路15号北区二楼， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

148. 玻璃移液管， 生产厂为 扬州市葵花玻璃仪器厂 ， 厂址为 扬州市江都区麾村镇红旗村元西组， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

149. 棕色小滴瓶， 生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 ， 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

150. 玻璃烧杯 ， 生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 ， 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

151. 玻璃烧杯 ， 生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 ， 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

152. 移液器， 生产厂为 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司， 厂址为 北京市顺义区临空经济核心区裕安路31号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

153. 血球计数板， 生产厂为 上海求精生化试剂仪器有限公司， 厂址为 上海市松江区叶榭镇竹亭路455弄4号楼4层 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

154. 白色长方形塑料方框 ， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 ， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

155. 防爆夹（1.5/2ML）， 生产厂为 江苏汇达医疗器械有限公司 ， 厂址为 盐城市亭湖区盐东镇东南工业园区西区（庆丰村境内）， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

158. 电磁炉（配深锅） ， 生产厂为 佛山市顺德区君耀餐饮设备有限公司， 厂址为 广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路28号智富百利园2栋703室之五， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

159. 塑胶加厚凳子 ， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

160. 剪刀 ， 生产厂为 得力集团有限公司 ， 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

161. 数显恒温水浴锅 ， 生产厂为 上海艾析艾捷仪器有限公司 ， 厂址为 上海市宝山区真陈路1000号1幢418-A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、Z室 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

162. 酸度计， 生产厂为 上海佑科仪器仪表有限公司 ， 厂址为 上海市奉贤区上塑路1928号1幢、7幢2-3层， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

163. 循环水真空泵，生产厂为 上海析牛莱伯仪器有限公司，厂址为 上海市宝山区地杰路58号1幢1层， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

164. 橡胶塞，生产厂为 海宁兴瑞橡塑有限公司，厂址为 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经编十路15号北区二楼， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

165. 橡胶塞，生产厂为 海宁兴瑞橡塑有限公司，厂址为 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经编十路15号北区二楼， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

166. 电加热套，生产厂为 北京市永光明医疗仪器有限公司，厂址为 北京市朝阳区成寿寺路134号院3号楼13层1617， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

167. 铝制试管架，生产厂为 江苏六鑫科教仪器设备有限公司，厂址为 扬州市江都区浦头镇环镇西路86号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

168. 石棉网，生产厂为 江苏汇达医疗器械有限公司，厂址为 盐城市亭湖区盐东镇东南工业园区西区（庆丰村境内）， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

169. 木质试管夹，生产厂为 江苏六鑫科教仪器设备有限公司，厂址为 扬州市江都区浦头镇环镇西路86号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

170. 塑料收纳筐，生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司，厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

171. 电子秤，生产厂为 力辰科学仪器（浙江）有限公司，厂址为 浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1423号联合厂房二楼201室， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



172. pp试剂柜 ， 生产厂为 天长市轶达实验设备有限公司 ， 厂址为 天长市仁和工业园区安诺伊大道18号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

173. 泡沫地垫 ， 生产厂为 苏州恒瑞达家用地垫有限公司 ， 厂址为 常熟市董浜镇望贤路 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

174. 硅胶软管 ， 生产厂为 河北乾耀橡胶制品有限公司 ， 厂址为 河北省邢台市清河县王官庄镇小屯村1058号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

175. 塑料凳子 ， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 ， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

176. PH酸度计复合电极 ， 生产厂为 上海佑科仪器仪表有限公司 ， 厂址为 上海市奉贤区上塑路1928号1幢、7幢2-3层 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

177. 不锈钢药勺 ， 生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 ， 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北三路三巷 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

178. 不锈钢消毒筐 ， 生产厂为 河北尚亿丝网制品有限公司 ， 厂址为 安平丝网工业园区IV区4号 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

179. 水桶 ， 生产厂为 临沂路路顺塑料制品有限公司 ， 厂址为 山东省临沂市兰山区方城镇泉重路郭兴庄南段厂房 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

180. 洁净服收纳筐 ， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 ， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 ， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

181. 玻璃层析柱，生产厂为 江苏汇达医疗器械有限公司，厂址为 盐 城 市 亭湖区盐东镇东南工业园区西区（庆丰村境内）， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

182. 刻度试管，生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司，厂址为 泰 州 市 姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷16号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

183. 加厚塑料收纳筐（带盖，非透明），生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司，厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

184. 剪刀，生产厂为 得力集团有限公司，厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

185. 八格收纳盒，生产厂为 金华市展骏塑料制品有限公司，厂址为 浙江省金华市金东区曹宅镇横溪工业功能区（金华市土娘们电子商务有限公司内2号楼2楼201室）， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

186. 医用小推车，生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械有限公司，厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路云巷， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

187. 不锈钢菜盆，生产厂为 潮州市铭星不锈钢制品有限公司，厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇金砂四村杨村南路北区3巷2号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

188. 喷壶，生产厂为 台州今晟塑业有限公司，厂址为 浙江省台州市黄岩区江口街道蟠龙路2号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

189. 玻璃带把烧杯，生产厂为 扬州市迈鸿教学仪器有限公司，厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

190. 量筒，生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司，厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷 16号，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

191. 烧杯，生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司，厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷 16号，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

192. 计量勺，生产厂为 阳江市阳厨工贸有限公司，厂址为 阳江市阳东区东城镇工业四区裕东六路边，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

193. 304不锈钢汤锅，生产厂为 爱仕达股份有限公司，厂址为 浙江省台州市温岭市东部新区第四街1号，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

194. 水浴锅双孔，生产厂为 上海析生莱伯仪器有限公司，厂址为 上海市宝山区地杰路58号1幢1层，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

195. 乳钵+杵，生产厂为 宜兴市砚耘新材料科技有限公司，厂址为 宜兴经济技术开发区永宁路11号创业园二期A1东，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

196. 乳钵+杵，生产厂为 宜兴市砚耘新材料科技有限公司，厂址为 宜兴经济技术开发区永宁路11号创业园二期A1东，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。

197. 塑料筐，生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司，厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾，/ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ /。/ 的 / 在中国境内生产。/ 的 / 在中国境内完成。



198. 塑料箱， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

199. 栓剂模具， 生产厂为 德清精诚制药机械有限公司， 厂址为 浙江省德清县武康镇聚福街3号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

200. 搓丸板， 生产厂为 曹县青菏街道办事处美凯工艺品厂， 厂址为 山东省菏泽市曹县青菏街道办事处隆华店行政村隆华店村， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

201. 托盘， 生产厂为 临沂市兰山区庆华杯业厂， 厂址为 山东省临沂市兰山区经济开发区马埠岭村西四路与南四街交汇处， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

202. 标准药典检验筛， 生产厂为 绍兴市上虞区道墟汪盛仪器厂， 厂址为 浙江省绍兴市上虞区道墟街道联江村， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

203. 胶囊填充板， 生产厂为 广东万德利机械设备有限公司， 厂址为 惠州市下角东路10号第2栋（车间）， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

204. 剪刀， 生产厂为 得力集团有限公司， 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

205. 化学试剂转运箱， 生产厂为 郑州乐治仪器设备有限公司， 厂址为 河南省郑州市高新区冬青街秉科孵化园511室， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

206. 药铲， 生产厂为 阳江市宝瑞不锈钢制品有限公司， 厂址为 阳江市阳东区东城镇华兴背面裕东八路， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



207. 喷壶 , 生产厂为 台州今晟塑业有限公司 , 厂址为 浙江省台州市黄岩区江口街道蟠龙路2号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

208. 塑料箱大号, 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 , 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

209. 塑料量杯 , 生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司 , 厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷 16号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

210. 电水壶, 生产厂为 苏泊尔集团有限公司 , 厂址为 浙江省玉环市大麦屿经济开发区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

211. 化学试剂密封储存、转运盒, 生产厂为 郑州乐治仪器设备有限公司 , 厂址为 河南省郑州市高新区冬青街秉科孵化园511室, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

212. 塑料小口试剂瓶 , 生产厂为 海克拉斯实验器材(南通)有限公司 , 厂址为 南通市海门区滨江街道兄弟村8组 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

213. 标准铁架台全套 , 生产厂为 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 , 厂址为 扬州市江都区浦头镇环镇西路86号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

214. 洗瓶 , 生产厂为 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 , 厂址为 扬州市江都区浦头镇环镇西路86号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

215. 套筒式瓶口分液器套装 , 生产厂为 漳州闽玻玻璃有限公司 , 厂址为 福建省漳州市长泰区陈巷镇福照路18-1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

216. 壁挂式洗眼器 ,生产厂为 山东越翔安防科技有限公司 , 厂址为 山东省东营市东营区胜利经济开发区六盘山路9号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

217. 可调定量加液器 ,生产厂为 常州市龙昌仪器有限公司 , 厂址为 常州市金坛区金城镇南瑶村5号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

218. 冰晶盒,生产厂为 沧州丰速塑料制品有限公司 , 厂址为 河北省沧州市沧县崔尔庄镇大垛庄村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

219. 电源适配器,生产厂为 中山市耀宏电子科技有限公司 , 厂址为 中山市小榄镇葵兴大道75号三楼左侧 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

220. 门禁电源 ,生产厂为 深圳市金颖电子科技有限公司 , 厂址为 深圳市龙华区观澜街道君子布社区张村新一区11号E栋楼房三601 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

221. 整理筐,生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 , 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

222. 试剂瓶托盘, 生产厂为 扬州市育之才教学仪器设备有限公司, 厂址为 扬州市江都区浦头镇环镇西路102号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

223. 剪刀 ,生产厂为 得力集团有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

224. 电子天平 ,生产厂为 宁波金诺天平仪器有限公司 , 厂址为 余姚市磨刀桥路63-8号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

225. 多层置物架,生产厂为 东莞市泽鸥五金制品有限公司 , 厂址为 广东省东莞市樟木头镇笔架山路220号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

226. pp药品柜 ,生产厂为 天长市铁达实验设备有限公司 ,厂址为天长市仁和工业园区安诺伊大道18号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

227. 标准铁架台全套 ,生产厂为 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 , 厂址为 扬州市江都区浦头镇环镇西路86号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

228. 搅拌子,生产厂为 余姚市海聚实验仪器有限公司 ,厂址为浙江省余姚市凤山街道九垒山村周家6号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

229. 药箱 ,生产厂为 临沂市兰山区集天塑料制品厂 ,厂址为山东省临沂市兰山区方城镇前店子村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

230. 无油隔膜真空泵 , 生产厂为 力辰科学仪器(浙江)有限公司 , 厂址为 浙江省绍兴市越城区皋埠街道人民东路1423号联合厂房二楼201室 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

231. 红外光谱压片模具 , 生产厂为 天津市嘉鑫海机械设备有限公司 , 厂址为 天津市南开区金坪路10号南开工业园四号楼113-8 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

233. PU防静电凳子,生产厂为 东莞市振邦家具配件有限公司 ,厂址为广东省东莞市清溪镇鹿湖西路150号8号楼203室 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

234. 台式酸度计,生产厂为 上海佑科仪器仪表有限公司 ,厂址为上海市奉贤区上塑路1928号1幢、7幢2-3层 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

235. 化学试剂密封存储转运箱 , 生产厂为 郑州乐治仪器设备有限公司 , 厂址为 河南省郑州市高新区冬青街秉科孵化园511室 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

236. 橡胶塞, 生产厂为 海宁兴瑞橡塑有限公司 , 厂址为 浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经编十路15号北区二楼 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

237. 实验室门禁电源, 生产厂为 深圳市金颖电子科技有限公司 , 厂址为 深圳市龙华区观澜街道君子布社区张村新一区11号E栋楼房三601 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

238. 内六角螺丝, 生产厂为 江苏八方金属制造有限公司 , 厂址为 江苏省兴化市戴南镇董北村新泽路121号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

239. 塑料凳子 , 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 , 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

240. 加厚塑料矮凳子 , 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司 , 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

241. 水温计 , 生产厂为 得力集团有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

242. 瞳孔笔, 生产厂为 宁波宁海沃玛森电器有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县西店镇樟树村1203号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

243. 医用一次性扫床刷 , 生产厂为 新乡市金世康医疗器械有限公司 , 厂址为 长垣市满村镇后满村长垣北高速口向北100米路东 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



244. 床单 ,生产厂为 南通杉木纺织有限公司 , 厂址为 南通市通州区川姜镇姜灶社区居委会35组 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

245. 电子血压计 ,生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 , 厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

246. 系带隔离衣,生产厂为衡水美澜服装有限公司 , 厂址为 河北省衡水市冀州区冀州镇岳良村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

247. 锐气盒,生产厂为台州市黄岩冠宏塑钢制品厂 , 厂址为 浙江省台州市黄岩区澄江街道工业园区, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

248. 洗发水分装瓶 ,生产厂为 广州市佳丽塑料五金制品有限公司 , 厂址为 广州市白云区人和镇鹤亭西路38号3栋201房 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

249. 浴液分装瓶 ,生产厂为 广州市佳丽塑料五金制品有限公司 , 厂址为 广州市白云区人和镇鹤亭西路38号3栋201房 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

250. 便携式药盒,生产厂为 深圳凯莱健康科技有限公司 , 厂址为 深圳市宝安区福永街道怀德社区怀德南路85号怀德峰景北园D座D2-301 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

251. 医用护理小推车 , 生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 , 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

252. 家用药箱 , 生产厂为 临沂市兰山区集天塑料制品厂 , 厂址为 山东省临沂市兰山区方城镇前店子村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



253. 小推车（户外推车），生产厂为 浙江普莱德休闲用品有限公司，厂址为 浙江省金华市武义县熟溪街道余西余山头8号地块（浙江梓桐工贸有限公司内）， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

254. 足踝矫形器，生产厂为 佛山银享乐健康养老产业有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区环镇东路4号顺智科创园5栋602室之二， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

255. 康复训练腰带，生产厂为 佛山银享乐健康养老产业有限公司，厂址为 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业区环镇东路4号顺智科创园5栋602室之二， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

256. 牛角质刮痧板，生产厂为 永康市康飞医疗器械有限公司，厂址为 浙江省金华市永康市芝英镇毫塘村上毫塘新村18号第一幢1楼东面和第二幢2楼， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

257. 多孔玻管吸收管，生产厂为 泰州市苏瑞玻璃仪器厂，厂址为 泰州市姜堰区罗塘街道城东村3-42号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

258. 气泡式吸收管，生产厂为 泰州市苏瑞玻璃仪器厂，厂址为 泰州市姜堰区罗塘街道城东村3-42号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

259. 聚乙烯采气袋，生产厂为 宁波鸿谱实验科技有限公司，厂址为 浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区盛源路1号联东U谷2幢401、402厂房， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

260. 铝箔复合膜采气袋，生产厂为 宁波鸿谱实验科技有限公司，厂址为 浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区盛源路1号联东U谷2幢401、402厂房， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

261. 二连球， 生产厂为 北京环迪长辰橡胶制品有限公司， 厂址为 北京市房山区周口店地区瓦井村， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

262. 活性炭采样管，生产厂为 宁波鸿谱实验科技有限公司， 厂址为 浙江省宁波市奉化区江口街道经济开发区盛源路1号联东U谷2幢401、402厂房， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

263. TENAX 采样管，生产厂为 盐城市科源电子仪器有限公司， 厂址为 建湖县恒济镇吉兴村村部东侧， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

264. 不锈钢培养皿桶， 生产厂为 海门市普兰德实验器材有限公司， 厂址为 南通市海门市三和镇大港路4269号内19号房， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

265. 培养皿， 生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司， 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

266. 保温冷藏箱， 生产厂为 余姚市科扬冷藏科技有限公司， 厂址为 浙江省宁波市余姚市低塘街道环镇北路166号， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

267. 收纳箱， 生产厂为 广东蓝天塑料制品有限公司， 厂址为 揭西县凤江镇凤北村委新坵田村大埔尾， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

268. 医用弯盘，生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂， 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

269. 棉花缸， 生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂， 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷， / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



270. 器材盒,生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 , 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

271. 规格板,生产厂为 广东环凯微生物科技有限公司 , 厂址为 广州市黄埔区科学城神舟路788号, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

272. 镊子 ,生产厂为 潮州市潮安区粤秀医疗器械厂 , 厂址为 广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐二村东彩路内洋长池片北二路三巷, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

273. 拖鞋 ,生产厂为 江苏贝朵阳塑业有限公司 , 厂址为 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区人民路与成子湖路交叉口向东500米, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

274. 酒精灯,生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 , 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

275. 玻璃试管 , 生产厂为 泰州市华晨医疗器械有限公司 , 厂址为 泰州市姜堰区溱潼镇沈高村15组联民西巷16号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

276. 水彩笔套装 , 生产厂为 得力集团有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

277. usb扩展器,生产厂为 深圳市绿联科技股份有限公司 , 厂址为 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

278. usb延长线,生产厂为 深圳市绿联科技股份有限公司 , 厂址为 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



279. 热熔胶枪+胶棒套装, 生产厂为 得力集团有限公司 , 厂址为 浙江省宁波市宁海县得力工业园 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

280. 听诊器, 生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 , 厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

281. 血压表, 生产厂为 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 , 厂址为 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

282. 插线板, 生产厂为 宁波同事电器有限公司 , 厂址为 慈溪市掌起镇工业区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

283. 实验锌铜弓, 生产厂为 苏州泽雅科教实验设备有限公司 , 厂址为 江苏省昆山市花桥镇金捷路9号京东智能产业园13号房4层4013室 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

284. 张力换能器, 生产厂为 成都泰盟软件有限公司 , 厂址为 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

285. 生物血压传感器, 生产厂为 成都泰盟软件有限公司 , 厂址为 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

286. 插管式呼吸传感器 , 生产厂为 成都泰盟软件有限公司 , 厂址为 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

287. 眼科剪刀, 生产厂为潮州市潮安区立健医疗器械厂, 厂址为 潮州市潮安区彩塘镇华美二村仙华路八巷18号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

288. 眼科镊,生产厂为 潮州市潮安区立健医疗器械厂,厂址为 潮州市潮安区彩塘镇华美二村仙华路八巷18号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

289. 插线板,生产厂为 宁波同事电器有限公司 ,厂址为慈溪市掌起镇工业区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

290. 平板拖车 ,生产厂为 浙江超洋机械有限公司 , 厂址为 武义县桐琴镇江滨工业区 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

291. 实验锌铜弓,生产厂为 苏州泽雅科教实验设备有限公司,厂址为江苏省昆山市花桥镇金捷路9号京东智能产业园13号房4层4013室 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

293. 木质家兔开口器 ,生产厂为 张家港市青松生物医学仪器有限公司,厂址为张家港市锦丰镇三兴五棵松路西段 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

294. 家兔气管插管 ,生产厂为 扬州迈鸿教学仪器有限公司 , 厂址为 扬州市江都区浦头镇巷口村西垛组135号 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

295. DVD刻录盘 ,生产厂为 广东优派乐实业有限公司, 厂址为 广州市白云区嘉禾街西岭工业二路52号三社思宾工业园E栋201 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

297. 网线钳、测线仪套装,生产厂为 慈溪市光元通信设备厂 , 厂址为 浙江省慈溪市观海卫镇小团浦村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

298. 无线网卡,生产厂为深圳市绿联科技股份有限公司, 厂址为 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



299. 防尘布, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

300. 防尘布, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

301. 防尘罩, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

302. 防尘罩, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

303. 防尘罩, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

304. 防尘罩, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

305. 防尘布, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

306. 防尘布, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

307. 防尘布, 生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村, / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。



308. 防尘布,生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

309. 防尘布,生产厂为 河北佰品纺织品有限公司, 厂址为 河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

310. 防尘罩,生产厂为 河北佰品纺织品有限公司,厂址为河北省邢台市南宫市段芦头镇西康村 , / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：_____

日 期: 2026年9月28日_____

注:

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注___/___的，无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。



